



#### **Description**

LSC IP67 / IK10 (résiste au roulage à une charge de 2t)

Classe II

Intensité lumineuse assignée : 7 Candélas

Tension: de 48 Vdc à 230 Vac Consommation: de 0.68 à 0.85W

#### Caractéristiques techniques

Forme étudiée pour sa résistance aux pneumatiques des

véhicules

Corps : alliage d'aluminium moulé

Diffuseur : verre organique haute résistance

Enveloppe Composant: PA6.6

Dimensions hors sol : diamètre 95 mm, épaisseur 13.5 mm

Poids: 600a

Tenue au fil incandescent 960°C (produit installé) Température de fonctionnement : -20°C à +50°C

#### Conforme aux normes :

NF EN 60598-2-13: 2015, NF EN 60598-2-22: 2014, UTE

C 71-802: 2001

LUXSOL IP 48-230 est un luminaire de sécurité destiné au balisage d'évacuation des parkings et des parcs de stationnement couverts.

#### Conforme au règlement de sécurité pour les parcs de stationnement (PS22 §2).

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des dispositions suivantes :

a) Ils sont placés au plus à 0.50 mètre du sol :

b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :

- émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;
- la distance entre deux fovers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.



Désignation	Code	Lampe	Un	le	P / S absorbée	Intensité Iumineuse assignée	IK Classe Feu
LUXSOL IP 48-230	6995066	1 Led blanche	48Vdc ↓ 230 Vac	14 mA ↓ 6.5 mA	0.68 W ↓ 0.85 W / 1.5 VA	7 cd	IK10 II 960°C













A la réception du produit, vérifier que l'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.


Si le matériel n'est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l'abri de l'humidité et de la chaleur.




### **INSTALLATION DALLE DU BAS VERSION DROITE**

#### **Etape 1 – réservation**


- Effectuer une réservation dans la dalle de dimensions 250 x 250 mm.
- Couper les janolènes pour un dépassement léger dans la réservation.
- Couper les câbles CR1 à 200 mm hors sol.





# Etape 2 - finition de la dalle

- Sortir le produit version droite de sa boîte d'encastrement
- Positionner la boîte d'encastrement à niveau, en respectant l'axe de cheminement du produit (marques) et l'alignement de l'ensemble des produits, puis sortir les câbles.
- Finir la dalle






### INSTALLATION DALLE INTERMEDIAIRE VERSION DROITE


#### Etape 1 – carottage

- Effectuer un carottage dans la dalle de dimension Ø 60.
- Positionner la plaque accessoire de façon à aligner tous les axes de cheminement.
- Percer deux trous (Ø et profondeur en fonction de la cheville utilisée) pour la fixation de la plaque accessoire.



## Etape 2 – chevillage


- Insérer les chevilles M10 dans les perçages prévus.
- Lorsqu'une étanchéité est nécessaire, mettre les joints suivant la figure ci-dessous :



Positionner et visser la plaque accessoire avec les 2 vis FHC M10 x 70.



### RACCORDEMENT VERSION DROITE




- Sortir le bouchon de l'emballage
- Desserrer les écrous des presse-étoupes
- Scotcher les câbles ensemble pour ne pas perdre les écrous
- Passer les câbles dans les presse-étoupes

#### ATTENTION : Ne pas supprimer la membrane des presse-étoupes pour conserver l'étanchéité du produit

- Débrocher le connecteur
- Raccorder les câbles au connecteur suivant repérage Nota : en alimentation DC, il n'y a pas de polarité imposée
- Enficher le connecteur
- Refermer le bouchon en position droite avec les 2 vis CBLZ montées à 45°, puis les 2 autres vis
- Serrer les presse-étoupes (garantir l'étanchéité)

# Etape 4 - finition version droite


- Glisser l'ensemble dans la boîte d'encastrement ou dans le carottage
- Revisser avec les 2 vis M6 CHC (fournies imprégnées de frein filet)






### **INSTALLATION DALLE INTERMEDIAIRE VERSION COUDEE**


### Etape 1 – Mise en place du plot d'encastrement



Positionner le plot d'encastrement de façon à aligner tous les axes de cheminement. Régler la hauteur du produit comme ci-dessus en alignant l'épaulement à la dalle finie.




Fixer le socle du plot d'encastrement soit par les 4 trous extérieurs Ø5, soit par les 4 trous intérieurs Ø10




- Enlever les opercules du plot d'encastrement 1 (ou 2 si repiquage) et pousser les gaines (Ø20 ou Ø25) en butée.
- Plot fermé, couler la dalle en béton.
- Une fois le béton sec, positionner la plaque accessoire grâce aux pions sur le couvercle du plot d'encastrement pour marquer les positions de perçage et pré-percer deux trous Ø16 x 70 selon cheville de fixation pour la fixation de la plaque accessoire.
- Enlever/découper le couvercle.



### **RACCORDEMENT VERSION COUDEE**



Fixer le fourreau sur la plaque accessoire avec les 2 vis M6 CHC (fournies dans le kit 6013141 (imprégnées de frein filet)). Lorsqu'une étanchéité est nécessaire, mettre le 1ier joint suivant la figure ci-dessus:



- Sortir le bouchon de l'emballage
- Desserrer les écrous des presse-étoupes
- Scotcher les câbles ensemble pour ne pas perdre les écrous
- Passer les câbles dans les presse-étoupes


**ATTENTION:** Ne pas supprimer la membrane des presse-étoupes pour conserver l'étanchéité du produit

- Débrocher le connecteur
- Raccorder les câbles au connecteur suivant repérage Nota: en alimentation DC, il n'y a pas de polarité imposée
- Lorsqu'une étanchéité est nécessaire, mettre le 2e joint suivant la figure ci-dessus
- Enficher le connecteur
- Refermer le bouchon en position coudée avec les 2 vis CBLZ montées à 45°, puis les 2 autres
- Serrer les presse-étoupes (garantir l'étanchéité)



# Etape 3 - Chevillage et finition version coudée

- Insérer les chevilles M10 dans les perçages prévus.
- Basculer le produit dans le plot d'encastrement (tirer sur les câbles si besoin).
- Visser la plaque accessoire avec les 2 vis FHC M10 x 70.



### 6 LICENCE

LUXSOL IP 48-230 (6995066): 13085

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès du LCIE www.lcie.fr ou sur www.marque-nf.com.

La licence détaillée est disponible sur le site www.vertivco.com.

VertivCo.com 30 avenue Montgolfier – BP90 69684 Chassieu France Tel: +33 (0)4 72 47 63 77 industrial.power@VertivCo.com Notice: 6010943 Révision: 16 Version: FR Date: 08/11/17 Visa: ELA